

De betimmering boven het orgel in 1938

Toch is er alles aan gedaan om de klank van het orgel te doen verbeteren. Waarschijnlijk heeft men de klankproblemen ook in de akoestiek gezocht. In ieder geval is er in het jaar 1938 een betimmering boven het orgel aangebracht. Het is niet bekend of dat verbetering heeft gegeven, maar deskundigen vinden de akoestiek van het kerkgebouw uitnemend.